

RECIBO No.	AÑO	CONCEPTO	INTERVENCION DE CAJA		FIRMA DEL OPERAD
			FECHA DE PAGO	INTERV. No. CAJA No.	
CAMBIO DE TARJETA	2013	FACT. 32-1582745-2 HAB. 1177	-28-12-2012	SEG. RUMBOS SA	
...	...	POLIZA 8454 VTO. 05-07-2013	PROXIMA INSPECCION 28-06-2013		
PAGO DE PATTE	2013	FACT. 33-0393508-9/HAB. 1177/02/08/13/SEG. RUMBOS	11761/VTO. 31/0		
IVESUR	2013	28142/PROX. INSP. 31-12-2013			

OBSERVACION: PRESENTO CERTIFICADO POR ESCRIBANIA SEGUN EXP. 43341/..

CAMBIO DE TARJETA. 2013. FAC. 33-1420736-3/27-12-2013/HAB. 1177/AEGURO. RUMBOS. 11761/V
31-07-2014/IVESUR. 28142/PROX INSP. 27-06-2014.

CAMBIO DE TARJETA. 2013. FAC. 33- /27-12-2013/HAB. 688/ASEGURO. ALFA. 13596/VEN
07-2014 IVESUR. 19241/PROX. INSP. 27-06-2014.

PAGO DE PATTE. 2014. FAC. 34-0399982-1/HAB. 1177/15-07-2014. SEG. RUMBOS, SA. 14634.00. V.
07-2015. IVESUR. N. 33012. PROX. INSP. 15-01-2015.

PAGO DE PTE. 2015/ HAB. 1177/ SEG. RUMBO. 16/17829/ VTO. 16/07/2016/ ITV. 32873/ PROX. INSP. 16
2016

CAMBIO DE TARJETA S/FAC 36-1198013-5 DEL 23/01/16 / HAB 1177 / SEG. RUMBOS 17
IVESUR 32873 / TAXI METRO 5507 / Prox. INSP. 30/06/2016.

Pago completo 2017/Hab: 1177/Taxi: 5507/Seguro: 95304/IVESUR
29419/Prox. Insp: 09/02/2018/Pregunta: P091.218

NOTA: LA ENMIENDA O RASPADURA EN ESTA FICHA INVALIDA LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES;
CADA REGISTRO DEBERA LLEVAR LA FIRMA DEL OPERADOR:

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

DIRCC/ DE TRANSITO

DPTO/ TECNICO

DIV/ AUTOMOTORE

CHAPA No. 84584 PARADA/ LINEA. 62 DIRECC. A 001108

PROPIETARIO. FERNANDO LUIS MEZA FLEITAS DOC. DE IDENT. No. 887754

DOMICILIO ALTO PARANA 1915.c / TTE. A. GONZALEZ

CAMBIO DE PROPIETARIO Y/ O DE LINEA

PROPIETARIO DOC. DE IDENT. No.

DOMICILIO

DATOS TECNICOS


MARCA TOYOTA MODELO COROLLA CLASE TAXI AÑO 2001 PROCEDENCIA JAPON

MOVIDO A NAFTA No. DE TAXIMETRO. 5501 CHASSIS No. Nze 12 13030969/.....

CAPACIDAD DE PASAJEROS (.....) SENTADOS (.....) PARADOS. TNL. COLOR AMARILLO N

HABIL. No. AÑO SEG. PASAJ. No. CASA ASEGURADORA VENCIMIENTO

CAMBIO DE VEHICULO SEGUN EXP. N°43341 de 20-12-2011. PAGO DE PATTE. FAC. 31-139318
PAGO POR INSP. VEH. FAC. 31-1393185-1/22-12-2011. HAB. 1177. SEG. RUMBOS, SA. 6462/000
20-12-2012. PROX. INSP. 30-06-2012. O.B. e
PAGO DE PATTE. 2012. FAC. 32-0789650-3. HAB. 1177/5-07-2012. SEG. RUMBOS, SA. 8454. O. VT
2013. -IVESUR, N° 27958. PROX. INSP. 28-12-2012.-



INTERVENCION DE CAJA

RECIBO No.

AÑO

CONCEPTO

FECHA DE PAGO

INTERV. No. CAJA No.

FIRMA DEL OPERADOR

Amiuditeye
~~Pago completo 2019~~ / HAB 854 / TX 7136 / I.T.V. 18069
 Seguro Rumbos 26588 / ~~PTA~~ / ~~20-12-18~~ / PTA
 Coda 044 / 02-01-19

OBSERVACION:

Pago completo 4-01-2019 I.T.V. 385 Seguro
 Rumbos 30643 Taximetro 7236 pta PAAOAOA
 proxima insp. 04-07-2019

NOTA: LA ENMIENDA O RASPADURA EN ESTA FICHA INVALIDA LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.;
 CADA REGISTRO DEBERA LLEVAR LA FIRMA DEL OPERADOR.