


CHAPA No. **84803** PARADA/ LINEA. **43** DIRECC. **RUA. OBB-431.** *Reclut* 83455
 PROPIETARIO. **LIDIO ANTONIO MARECO GONZALEZ** DOC. DE IDENT. No. **628019**
 DOMICILIO. **ELIGIO AYALA.** *20742*

CAMBIO DE PROPIETARIO Y/ O DE LINEA

PROPIETARIO..... DOC. DE IDENT. No.....
 DOMICILIO.....

DATOS TECNICOS

MARCA **TOYOTA** MODELO **COROLLA** CLASE **TAXI** AÑO **2002** PROCEDENCIA **JAPON**
 MOVIDO A **NAFTA** No. DE TAXIMETRO **2091** CHASSIS No. **NZE1203010070** /...
 CAPACIDAD DE PASAJEROS (.....) SENTADOS (.....) PARADOS. TNL..... **COLOR AMARILLO. BLANCO**



HABIL. No. AÑO SEG. PASAJ. No. CASA ASEGURADORA VENCIMIENTO
CAMBIO DE VEHICULO. SEGUN EXP. 19360. DEL. 25-06-2012/PAGO. PATENTE, 2012. FAC. 32-1420
38-7/27-06-2012/HAB. 1046/SEGURO. ALFA. 8173/VENC. 25-06-2013/IVESUR. 24240/PROX. I.
29-12-2012.
CAMBIO DE TARJETA. FAC. 33-1162028- /HAB. 1046/18-03-2013. SEG. ALFA. SA. 8.173. VTO. 25-06-2013
IVESUR. No. 24240. PROX. INSP. 25-06-2013.

RECIBO No.	AÑO	CONCEPTO	INTERVENCION DE CAJA		FIRMA DEL OPERADOR
			FECHA DE PAGO	INTERV. No. CAJA No.	
PAGO. PATENTE. 2013. FAC. 33-0393696-7/24-07-2013/HAB. 1046/SEGURO. ALFA. 13277/VENC. 25-06-2014.					
IVESUR. 27016/PROX. INSP. 31-12-2013.					
Cambio de tarjeta 2014- Fact. 34-1061295-6-24-01-2014-hab. 1318-Seguro Alfa 15879- Vto. 22-01-2015-Proxima inspeccion 30-06-2014-Ivesur 39097-					

OBSERVACION:
 Pago de patente 2014- Fact. 34-1261800-4 Hab. 1318- Seguro Alfa 18302
 VTO "(% =) =") + % 25-06-2015 Ivesur 22828-Proxima inspeccion 25-12-2014
 PAGO DE PATTE. 2015. FACT. 35-0350086-1/HAB. 1318/25/06/15/SEG. ALFA. 24009/VTO. 25/06/2016/IVESUR
 24678/PROX. INSP. 01-06-2016
Pago completo. Factura 08.2021. Facto 30/06/16
ITV. 18345 / seguro Alfa 29758 / Taximetro 2091 / Proximo
Imp 30/12/16
 PAGO DE PATTE. 2017/7-07-17. HAB. 1318. IVESUR. 19061. SEGURO. ALFA. 35642. VTO. 30-06-20
 18. PROX. INSP. 07-01-2018. PRECINTA. P. 019093, -

NOTA: LA ENMIENDA O RASPADURA EN ESTA FICHA INVALIDA LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.;
 CADA REGISTRO DEBERA LLEVAR LA FIRMA DEL OPERADOR!

VENTA NO 0 7 0014K

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION


DIRCC/ DE TRANSITO

DPTO/ TECNICO

DIV/ AUTOMOTORES

CHAPA No. BV474502-8700 PARADA/ LINEA 43 DIRECC. C30741
PROPIETARIO. Ilorona Cordoba DOC. DE IDENT. No. 1001650
DOMICILIO.

CAMBIO DE PROPIETARIO Y/ O DE LINEA
PROPIETARIO. 02-B7000 DOC. DE IDENT. No.
DOMICILIO.



DATOS TECNICOS
MARCA Toyota MODELO Corolla CLASE Taxi AÑO 2008 PROCEDENCIA
MOVIDO A N.A. No. DE TAXIMETRO 1058 CHASSIS No. N7E1416110769
CAPACIDAD DE PASAJEROS (.....) SENTADOS (.....) PARADOS. TNL. COLOR Am y B.

HABIL. No. 995 AÑO SEG. PASAJ. No. CASA ASEGURADORA VENCIMIENTO
Cambio de Vehículo S/f. 35-167942 6-0 / Iverus 39.036 / Seguro Alfa 25756
Proc. Inspección 26/10/16 - ~~Paga completo 2018/11/13 225/1000~~
~~Cambio de tarjeta 2018 - según pagar completo 2018~~
HAB 995 / 1058 / TV 17215 / Seguro ACOA 41414

INTERVENCION DE CAJA

RECIBO No.	AÑO	CONCEPTO	INTERVENCION DE CAJA		FIRMA DEL OPERAD
			FECHA DE PAGO	INTERV. No. CAJA No.	
PROXISF	02-06-19		277	647	

OBSERVACION:

NOTA: LA ENMIENDA O RASPADURA EN ESTA FICHA INVALIDA LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.;
CADA REGISTRO DEBERA LLEVAR LA FIRMA DEL OPERADOR;