

MUNICIPAL

INTERVENCION DE CAJA

RECIBO No.	AÑO	CONCEPTO	INTERVENCION DE CAJA		FIRMA DEL OPERA
			FECHA DE PAGO	INTERV. No. CAJA No.	
.....
.....
.....

OBSERVACION:

NOTA: LA ENMIENDA O RASPADURA EN ESTA FICHA INVALIDA LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.;
CADA REGISTRO DEBERA LLEVAR LA FIRMA DEL OPERADOR:

8652

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

DIRCC/ DE TRANSITO

DPTO/ TECNICO

DIV/ AUTOMOTORES

CHAPA No. 02 89522 PARADA/ LINEA 07 DIRECC. 001174

PROPIETARIO. Maria Balbina Bareiro DOC. DE IDENT. No.

DOMICILIO.

CAMBIO DE PROPIETARIO Y/ O DE LINEA.

PROPIETARIO. DOC. DE IDENT. No.

DOMICILIO.



DATOS TECNICOS

MARCA Toyota MODELO Corolla CLASE AÑO 2004 PROCEDENCIA

MOVIDO A No. DE TAXIMETRO 5124 CHASSIS No. W2E1213282848

CAPACIDAD DE PASAJEROS (.....) SENTADOS (.....) PARADOS. TNL. COLOR

HABIL. No. 329 AÑO 2009 SEG. PASAJ. No. 43.698/ PROXISA
Cambio de Vehículo seg ex de 04/180/19 - HAB. 329/H
5424/ Ito 204269/ Segur. ACTA 43.698/ PROXISA
01-09-19 / Ito 2000224

MUNICIPALIDAD DE AS
CHAPA No. 02-8642
G.N.F.

INTERVENCION DE CAJA

RECIBO No. AÑO CONCEPTO FECHA DE PAGO INTERV. No. CAJA No. FIRMA DEL OPERAD

208184 / 20 X 18 / 13-05-2019 208184 / 20 X 18 / 13-05-2019 J. A. / 2019

OBSERVACION:

NOTA: LA ENMIENDA O RASPADURA EN ESTA FICHA INVALIDA LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.;
CADA REGISTRO DEBERA LLEVAR LA FIRMA DEL OPERADOR!

➔ 86470

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

DIRCC/ DE TRANSITO

DPTO/ TECNICO

DIV/ AUTOMOTORES

CHAPA No. 02-88249 PARADA/ LINEA. 67 DIRECC. 001173

PROPIETARIO. Enrique Esteban Meza DOC. DE IDENT. No.

DOMICILIO.

CAMBIO DE PROPIETARIO Y/ O DE LINEA

PROPIETARIO. IDENT. No.

DOMICILIO.

DATOS TECNICOS

MARCA Toyota MODELO EST CLASE AÑO 2003 PROCEDENCIA

MOVIDO A No. DE TAXIMETRO. 7244 CHASSIS No. W02001193770

CAPACIDAD DE PASAJEROS (.....) SENTADOS (.....) PARADOS. TNL. COLOR

HABIL. No. 902 AÑO REG. PASAJ. No. CASA ASEGURADORA VENCIMIENTO

ombro de vehiculo de Sept. 14931/18 Pura Empredo

2018 - H03902 - 7244 - IT 18578 - Sguin ACES

40324 - P0X13 14-01-2019 - P02 Cont 267

