

CHAPA No. 02-87297 PARADA/ LINEA 37 DIRECC. 04724

PROPIETARIO ELIAS ISSAC GARCIA SERRA DOC. DE IDENT. No. 000638

DOMICILIO

CAMBIO DE PROPIETARIO Y/ O DE LINEA

PROPIETARIO DOC. DE IDENT. No.

DOMICILIO

DATOS TECNICOS BNX 946

MARCA Toyota MODELO Terzo CLASE AÑO 2003 PROCEDENCIA JAPAN

MOVIDO A No. DE TAXIMETRO 225 CHASSIS No. MCP200210943

CAPACIDAD DE PASAJEROS (.....) SENTADOS (.....) PARADOS. TNL. COLOR


HABIL. No. 1032 AÑO SEG. PASAJ. No. CASA ASEGURADORA VENCIMIENTO

CAUBIO DE VEHICULO seg. Exp. 24.139 fecha 14-06-16

#Act. 36.140294-7 fecha 14-06-16 | HARS 1032/HX

225/Seg. ALTA 24975/ITU 84.63/ PROXIMOS 10-08-2016.

Preventa Preventa o-MAHO



RECIBO No.

AÑO

CONCEPTO

FECHA DE PAGO

INTERV. No. CAJA No.

FIRMA DEL OPERADOR

Camb de Tarjeta Hab 1032 - I.T.V. 8463. Segu.
 30.539 / taxi. 225. Prox. Insp. 12/02/17.
 Pago de Patte 37-0612127-6. 16-02-17 Hab: 1032. Ivesur
 3579 SEGURO ALFA 30539 UTO 11-08-2017 Prox Insp 11-08-2017

OBSERVACION:

CAMBIO tarjeta se y fact no 37 171. 0870-6-
 fecha 11-08-17 / Seg. ALFA 36286 / prox. 11-02-17
 pta 000719. - pago completo seg factur no 38-0742331
 fecha 16-02-18 / HAB. 1032 - ty 225 - ITO 3606 - segu
 ALFA no 36286 - proxisp 11-08-18 - pta 000991
 centur de lyelu 38-1649676-6 - ITO 22072 / segu ALFA 42139
 proxisp 10-02-2019 - pta 000991

NOTA: LA ENMIENDA O RASPADURA EN ESTA FICHA INVALIDA LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.;
 CADA REGISTRO DEBERA LLEVAR LA FIRMA DEL OPERADOR!

0640

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

DIRCC/ DE TRANSITO

DPTO/ TECNICO

DIV/ AUTOMOTORES

CHAPA No. 02-87771... PARADA/ LINEA. 37... DIRECC. 000639

PROPIETARIO. BENITO JARA 9... DOC. DE IDENT. No. 301.158

DOMICILIO.....

CAMBIO DE PROPIETARIO Y/ O DE LINEA

PROPIETARIO.....

DOMICILIO.....

DATOS TECNICOS

BX L184

MARCA TOYOTA... MODELO PROBOX... CLASE TAXI... AÑO. 2006... PROCEDENCIA. JAPON..

MOVIDO A GASOIL... No. DE TAXIMETRO. 5102... CHASSIS No. NLP510011626

CAPACIDAD DE PASAJEROS (.....) SENTADOS (.....) PARADOS. TNL..... COLOR ANOBLLO/BLA

HABIL. No. 472 AÑO SEG. PASAJ. No. CASA ASEGURADORA VENCIMIENTO

CAMBIO DE VEHICULO SEGUN EXP. N° 14817 del 23-06-2017. PAGO DE PATTE. SEGUN FACT. 201

37-167 4051-9/28-06-2017. HAB. 472. IVESUR. 12060. SEGURO. ALFA. 32091. VTO. 30-12-2017. PRC

INSP. 28-12-2017. PRECINTA. P. 014437. / Cambio de tarjeta 2017. Segu

Alba 37950 Proceso Seg 28/06 2018



| RECIBO No. | AÑO | CONCEPTO | INTERVENCION DE CAJA | | FIRMA DEL OPERADOR |
|------------|-----|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | FECHA DE PAGO | INTERV. No. CAJA No. | |
| | | Seguro completo 2019 | Hab 472 | ITV 14180 | Seguro 37950 |
| | | Procedencia insp: 30/12/2018 | 2018 | Pda Q016063 | |
| | | Cambio de objeto 23-01-2019 | | ITV 14088 | Seguro ALFA |
| | | 44374 procedencia insp: 30-06-2019 | | | |

OBSERVACION:

NOTA: LA ENMIENDA O RASPADURA EN ESTA FICHA INVALIDA LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.;
CADA REGISTRO DEBERA LLEVAR LA FIRMA DEL OPERADOR!