

RECIBO No.	AÑO	CONCEPTO	INTERVENCION DE CAJA		FIRMA DEL OPERADOR
			FECHA DE PAGO	INTERV. No, CAJA No.	
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

**OBSERVACION:**

**NOTA: LA ENMIENDA O RASPADURA EN ESTA FICHA INVALIDA LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.;  
CADA REGISTRO DEBERA LLEVAR LA FIRMA DEL OPERADOR!**

84.336

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

DIRECCION DE TRANSITO

DPTO/ TECNICO

DIV/ AUTOMOTORES

CHAPA No. 849.13 ..... PARADA/ LINEA ..... 70 ..... DIRECC. RUA. BCC. 439/ ..... 001216

PROPIETARIO HUGO ALBERTO MARIN ..... DOC. DE IDENT. No. 709.642/

DOMICILIO CONCEJAL VERISIMO VARGAS 550

CAMBIO DE PROPIETARIO Y/O DE LINEA

PROPIETARIO ..... DOC. DE IDENT. No. ....

DOMICILIO .....

DATOS TECNICOS



MARCA TOYOTA ..... MODELO COROLLA ..... CLASE TAXI ..... AÑO 1998 ..... PROCEDENCIA JAPON

MOVIDO A NAFTA ..... No. DE TAXIMETRO 5229 ..... CHASSIS No. EE.1115033798 ./.

CAPACIDAD DE PASAJEROS (.....) SENTADOS (.....) PARADOS. TNL. .... COLOR AMARILLO-BLANCO

HABIL. No. AÑO SEG. PASAJ. No. CASA ASEGURADORA VENCIMIENTO

IONDE VEHICULO S/EXP. 26548/24/08/12/HAB. 942/21/09/12/SEG. ALFA. 8153/VTO. 25/06/2013

DE PATTE. 2012. FACT. 32-1494509-6/IVESUR. 36138/PROX. INSP. 28-12-2012

INTERVENCION DE CAJA

RECIBO No.	AÑO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	INTERV. No.	CAJA No.	FIRMA DEL OPERADOR
36161-0072	2017	Seguro ALFA 31830	09-06-17			

PTA: 0001 860  
 Pago completo 2017 / Hab: 994 / Tax: 58.67 / Seguro: 2668.9 /  
 I.Vesur: 1063 / Prox. Inse: 09/12/2017 / Precinta: Polv. 105.

OBSERVACION: emienda de seguro de

Seguro Alfa no 37613 / PRO XISP 11-06-18 - PTA Polv 10105  
 Pago completo de set no 38-074210-1 fecha 12-06-18  
 HAB 994 - TX 8867 - ITU 2677 - seguro ALFA no 37613  
 PRO XISP 09-12-18 - PTA 0007961 / emienda de seguro de  
 ITU 24224 / seguro ALFA 43665 / PRO XISP. 12-06-2019.  
 PTA 0007861

NOTA: LA ENMIENDA O RASPADURA EN ESTA FICHA INVALIDA LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.;  
 CADA REGISTRO DEBERA LLEVAR LA FIRMA DEL OPERADOR!